

Der Rechner läuft, aber der Bildschirm bleibt schwarz

- Stromversorgung des Monitors prüfen.
- Leuchtet die LED-Anzeige am Monitor? Leuchtet sie trotz korrekter Stromversorgung nicht, dann dürfte der Monitor defekt sein.
- Helligkeit- und Kontrastregler überprüfen.
- Sitzt das VGA-Kabel fest auf den Steckern?
- Nun geht es darum herauszufinden, ob Ihr Rechner überhaupt noch funktioniert. Legen Sie dazu eine Windows-Start-DVD in das Laufwerk. Nach dem Einschalten des Rechners müssen nun die Diskettenlaufwerke und die Festplatten nacheinander angesprochen werden und die LEDs aufleuchten. Wenn ja, liegt die Fehlerquelle im Grafiksystem des Computers.
- Überprüfen Sie in diesem Fall als erstes den Sitz der Grafikkarte.
- Möglich wäre auch, dass das RAM defekt ist. Setzen Sie versuchsweise einen anderen RAM-Block ein.

